

EK 8-Beschluss 01 zu „Feuerwehrhaltegurten mit Multifunktions- öse“

Im Rahmen der EG-Baumusterprüfung von „Feuerwehr-Haltegurten mit Multifunktionsöse“ wird ab 01.05.2005 folgender Warnhinweis in der Herstellerinformation verlangt::

„Dieser Feuerwehr-Haltegurt mit Multifunktionsöse ist nicht zum Abseilen von Personen geeignet, weil z.B. die Gefahr eines Absturzes besteht.“

(Beschluss laut Ergebnisniederschrift über die Sitzung des EK 8 „Schutzausrüstungen“ am 9./10. März 2005 in Aalen. Es gingen bis zum 30. April 2005 keine Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge ein. Damit ist der gefasste Beschluss zum 1.5.2005 in Kraft getreten.)